


```
window.yaContextCb.push(=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo:  
"yandex_rtb_R-A-1782599-1", blockId: "R-A-1782599-1" }) })
```



Что за документация.

Документация к швейной машине для деталей низа обуви Svit 03036 P2.

Инструкция по обслуживанию 03036P2.

Описание: Технические данные, подготовка машины к работе, монтаж и наладка машины, работа на машине. 25 стр.

Качество: 80%.

Тип файла: pdf.

Размер файла: 2.34 МВ.

Машинная часть-ввод в эксплуатацию и уход 03036P2.

Описание: Установка, монтаж, смазка, устранение неисправностей. 19 стр.

Качество: 80%.

Тип файла: pdf.

Размер файла: 1.75 МВ.

Электрооборудование 03036P2.

Описание: Инструкция по подключению электрооборудования. 9 стр.

Качество: 80%.

Тип файла: pdf.

Размер файла: 1.08 МВ.

Запасные части 03036P2.

Описание: Спецификация на запасные части машины. 85 стр.

Качество: 80%.

Тип файла: pdf.

Размер файла: 14.11 МВ.

Схемы электрические принципиальные 03036 P2.

Описание: Схемы электрические. 3 листа.

Качество: 80%.

Тип файла: pdf.

Размер файла: 432.65 kB.

Рисунки и чертежи.

Описание: Формат А3 и А4. 31 лист.

Качество: 75%.

Тип файла: pdf.

Размер файла: 2.88 MB.

Дополнительную информацию смотрите на сайте документации:
[ь подробности \(перейти на страницу документации\)](#)

[Узна](#)

** Карточка курса:** * Название: Svit 03036

Формат курса: Документация

Цена: 1000 руб.

Способы доставки: Скачиваемая версия.

Партнерская программа: Есть

*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную информацию смотрите на сайте курса

```
window.yaContextCb.push(=>{  
Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: "yandex_rtb_R-A-1782599-2", blockId:  
"R-A-1782599-2" }) })
```